

## **Thermostats à tension de secteur UPM et Noma | Risque de surchauffe**

**Mise en ligne : 19 janvier 2011**

Thermostats à tension de secteur, marques et modèles suivants : **UPM**, modèles HTM611A et HTM621; **Noma**, modèles HTM611A (52-2544-0) et HTM621 (52-2545-8).

Seuls les thermostats fabriqués en 2008 et dont le numéro de série commence par « 08 » sont visés.

Les thermostats peuvent surchauffer et dégager de la fumée, surtout si la charge excède la puissance nominale maximale. Dix cas de dommages mineurs par la fumée ou des particules de suie ont été signalés à l'entreprise.

Contactez UPM Marketing afin de recevoir des directives sur la vérification du numéro de série. Si celui ci commence par « 08 », UPM Marketing vous fera parvenir sans frais un produit de remplacement. Écrivez à [info@upm-marketing.com](mailto:info@upm-marketing.com) ou composez le 1-888-468-6876.

Environ 10 000 thermostats ont été vendus dans des magasins **Canadian Tire**. La plupart ont été distribués de 2008 au début de 2009.