

Thermostats électroniques Stelpro Design | Risque d'incendie

Mise en ligne : 19 décembre 2011

Thermostats électroniques affichant la date de fabrication 1108 et les numéros de modèle suivants: STE402NPW, STE402NPW5, STE402NPW24 ou STE403NPW24 (inscrits au bas de l'arrière du thermostat).

[Voyez une photo du thermostat ici.](#)

Le thermostat rappelé risque de fumer et de produire de la suie, ce qui pose un risque d'incendie. Aucun incident ni aucune blessure n'ont été signalés à Stelpro Design ou à Santé Canada.

Les consommateurs doivent cesser d'utiliser ces thermostats, les retirer et les remplacer. Ils peuvent communiquer avec [Stelpro Design](#) afin de retourner le produit: 1-866-628-5776.

Environ 10 000 thermostats électroniques ont été vendus, au Québec seulement, du 10 août au 1^{er} septembre 2011.